

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Zacapa | MUNICIPIO: | Huité |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea San Miguel, Huité, Zacapa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-10-0302-43 | FECHA: | 22/03/2024 |



Foto 1: Muro de contención en malas condiciones



Foto 2: Muro de contención soterrado por la tierra que se desvanece del barranco y a punto de colapsar.



Foto 3: Foto 2: Muro de contención soterrado por la tierra que se desvanece del barranco, estando a punto de colapsar y soterrar las aulas.



Foto 4: Muro de contención gretado por el desvanecimiento de la tierra que que se desprende constantemente del barranco.



Foto 5: Muro de contención soterrado por la tierra que se desvanece del barranco.



Foto 6: Muro de contención soterrado por el desvanecimiento del barranco, a punto de soterrar las aulas del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Pública



Antes