

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguel, Huité, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0302-43	FECHA:	28/06/2024



Foto 1: Fundición de viga, en la reparación del muro de contención




Foto 2: Fundición de viga, en la reparación del muro de contención



Foto 3: Colocación de hiladas de block, en la reparación del muro de contención.



Foto 4: Preparación de columnas para su fundición, en el muro de contención



Foto 5: Colocación de estructura de varillas, para la fundición de la segunda viga, en el muro de contención.



Foto 6: Albañiles pegando block y fundiendo columnas y vigas, en el muro de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguel, Huité, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0302-43	FECHA:	28/06/2024



Foto 7: Colocación de hiladas de block después de la fundición de la viga, en el muro de contención.




Foto 8: Colocación de hiladas de block después de la fundición de la segunda viga en el muro de contención.



Foto 9: Colocación de tablas para la fundición de la marquesina, en el muro de contención.




Foto 10: Fundición de marquesina, en el muro de contención.



Foto 11: Colocación de estructura de varillas para la fundición de viga y columnas, en el muro de contención.




Foto 12: Albañiles fundiendo la viga y las columnas del muro de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguel, Huité, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0302-43	FECHA:	28/06/2024



Foto 13: Fundición de columnas, en el muro de contención.



Foto 14: Colocación de hiladas de block, en el muro de contención.



Foto 15: Colocación de respiraderos en el muro de contención.



Foto 16: Albañiles trabajando en la reparación del muro de contención.



Foto 17: Albañil pegando block, para dar la altura al muro de contención.





Foto 18: Fundición de viga y marquesina lado dentro de la escuela, en el muro de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y ubicar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

