



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS JOYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0956-43	FECHA:	5/05/2024




Foto 1: Instalación piso cerámico en aula.



Foto 2: Instalación Azulejo en baños.



Foto 3: Fundición estufa con chimenea de concreto.




Foto 4: Instalación de azulejo mesa de trabajo.




Foto 5: Instalación de cerámico en cocina.




Foto 6: Fabricación de pila de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yecenia Lili Flores

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS JOYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0956-43	FECHA:	5/05/2024




Foto 7: Pintura general de escuela.



Foto 8: Sustitución de lamina.




Foto 9: Re pintura en puertas.




Foto 10: Re pintura de balcones.




Foto 11: Re pintura de estructura.




Foto 12: Sustitución de accesorios para baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hecenia Lili Flores

Firma y sello del Presidente de la O.P.A.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

