

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN ALDEA SAN JUAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0004-42	FECHA:	12-11-2,024



Foto 1: INSTALACION DE PISO CERAMICO MATE DE ALTA RESISTENCIA DE PEI 4.



Foto 2: INSTALACION DE PISO CERAMICO MATE DE ALTA RESISTENCIA DE PEI 4.



Foto 3: INSTALACION DE PISO CERAMICO MATE DE ALTA RESISTENCIA DE PEI 4.



Foto 4: INSTALACION DE PISO CERAMICO MATE DE ALTA RESISTENCIA DE PEI 4.



FOTO 5. SUATITUCION DE ESTUFA RURAL COMPLETA INCLUYE CHIMENEA Y



FOTO 6. DOMOLICION DE ESEENARIO DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN ALDEA SAN JUAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0004-42	FECHA:	12/11/2024



FOTO 7: MEJORAMIENTO PREFABRICADO DE PLANCHAS DE CEMENTO.



FOTO 8: INSTALACION DE AZULEJO EN MUEBLE DE CONCRETO.




Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

