Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [X] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CIPRÉS SEGUNDO CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0002-43	FECHA:	11/06/2024

Foto 1: Modulo 1: Sustitución de piso cerámico

Foto 2: Modulo 1: Sustitución de canal de metal

Foto 3: Modulo 1: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Foto 4: Modulo 1: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero

Foto 5: Modulo 1: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"

Foto 6: PINTURA GENERAL: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA · ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA · CASERÍO EL CIPRÉS SEGUNDO CENTRO, PACHALUM, QUICHÉ

Firma y sello del Presidente de la OPF

DIRECCIÓN · ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA · CASERÍO EL CIPRÉS SEGUNDO CENTRO, PACHALUM, DEPTO. QUICHÉ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [X] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CIPRÉS SEGUNDO CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0002-43	FECHA:	11/06/2024

Foto 7: Modulo 2: Sustitución de piso cerámico

Foto 8: Modulo 2: Reparación de banquetas de concreto

Foto 9: Modulo 2: Sustitución de canal de metal

Foto 10: Modulo 2: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Foto 11: Modulo 2: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"

Foto 12: Modulo 3: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
CASERIO EL CIPRES SEGUNDO CENTRO, PACHALUM QUICHE

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO EL CIPRES SEGUNDO CENTRO
DIRECCION
PACHALUM, DEPTO. QUICHE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [X] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CIPRÉS SEGUNDO CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0002-43	FECHA:	11/06/2024

Foto 13: Modulo 4: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas

Foto 14: Modulo 4: Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la GPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA CASERIO EL CIPRES SEGUNDO CENTRO, PACHALUM, QUICHE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CIPRES SEGUNDO CENTRO DIRECCION PACHALUM, DEPTO. QUICHE