Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BAIRECO, ALDEA YOLAXITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0007-43	FECHA:	11/09/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVIVIO SANITARIOS



Foto 2:SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVICIO SANITARIO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO A PISO DE GRANITO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL, TUBO PVC 3PULGADAS

Foto 5: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE PVC

Foto 6:SUSTITUCIÓN DE MEZCLADORA PARA DUCHA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de [illegible]

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Caserío Baireco, aldea Yolaxito
San Sebastián Coatán, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo público

Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Baireco, aldea Yolaxito
San Sebastián Coatán, Huehuetenango
DIRECCION
MINEDUC
SINAE
Registro No. 13-25-0042

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BAIRECO, ALDEA YOLAXITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0007-43	FECHA:	11/09/2025

Foto1: REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO

Foto 2:SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO + ACCESORIOS



Foto 3:SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 2,500 LITROS



Foto 4:SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADERPOS

Foto 5: REPELLO EN PAREDES DE LA COCINA CERNIDO

Foto 6:SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETO) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la JUNTA DE CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [X] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BAIRECO, ALDEA YOLAXITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0007-43	FECHA:	11/09/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MADERA POR METAL MAS VIDRIO Y BALCON

Foto 2:SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA LINEA PRINCIPAL DE AGUAS NEGRAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE PVC

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de COOPF

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Caserío Baireco, aldea Yolaxito
San Sebastián Coatán, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Baireco, aldea Yolaxito
DIRECCION
MINEDUC
SINAE
Distrito No. 13-25-0042
San Sebastián Coatán, Huehuetenango