Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Calhuitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0020-45	FECHA:	12 de septiembre de 2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada

Foto 3: Sustitución de elementos de fijación (tornillos)

Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal (costaneras)

Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores

Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, anotando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de Padres de Familia

Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria ORGANIZACIÓN DE PADRES FAMILIA Aldea Calhuitz San Sebastián Coatán, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DIRECCIÓN ALDEA CALHUITZ SAN SEBASTIÁN COATÁN HUEHUETENANGO

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Calhuitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0020-45	FECHA:	12 de septiembre de 2025



Foto 7: Reparación de tubo hg y electromalla

Foto 8: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Foto 9: Sustitución de puerta en servicios sanitarios

Foto 10: Sustitución de balcones de metal

Foto 11: Sustitución de tomacorrientes dobles

Foto 12: Sustitución de interruptores dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Instituto Nacional de Educación Básica Telesecundaria ORGANIZACIÓN DE PADRES FAMILIA Aldea Calhuitz San Sebastián Coatán, Huehuetenango

Firma y sello del Presidente de la COPADE

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA SAN SEBASTIÁN COATÁN HUEHUETENANGO DIRECCIÓN

Firma y Sello Director Centro Educativo

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [X] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Calhuitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0020-45	FECHA:	12 de septiembre de 2025

Foto13: Sustitución de plafoneras

Foto 14:Sustitución de focos ahorradores

Foto 15: Sustitución de vidrios



Foto 16: Sustituciónde flipones

Foto 17: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Favor indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de OPF

Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria
ORGANIZACIÓN DE PADRES FAMILIA
Aldea Calhuitz
San Sebastián Coatán, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA
DIRECCIÓN
ALDEA CALHUITZ
SAN SEBASTIÁN COATÁN
HUEHUETENANGO