Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento la Soledad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1210-43	FECHA:	04/12/2025

foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución de capote de lámina para lámina troquelada y sustitución de elementos de fijación.

Foto 2: Puertas de metal sustitución de puertas: cuatro puetras están dañadas ya estan deterioradas (podridas) ya no cierran muy bien y tienen averturas.

Foto 3: Sustitución de puertas en servicios sanitarios. Cuatro puertas deterioradas se nececita un cambio.

Foto 4: Sustitución de porton de metal. Se necesita cambiar el portón para resguardar la seguridad en los estudiantes.

Foto 5: sustitución de piso de granito. El patio esta deteriorado y se va cambiar por piso de granito.



Foto 6: cuneta de concreto: Es necesaria la reparación de la cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OREPA

Escuela Oficial Rural Mixta Parcelamiento La Soledad Consejo de Padres de Familia Barillas Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta DIRECCION Parcelamiento La Soledad Barillas, Huehuetenango

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta		Parcelameiento la Soledad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1210-43	FECHA:	04/12/2025



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores deteriorada



Foto 8: reparacion de cocina. Sustitución de planchas de metal

Foto 9: Estructura de techo: mantenimiento a estructura de soporte de metal.

Reparación y mantenimiento de sisternas/depositos de agua: sustitución de deposito de agua 2500 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director del Centro Educativo Público