SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RIRAL MIXTA BARRIO PANORAMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PANORAMA, SAN BENITO.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 03 - 3829 - 43	FECHA:	9/9/2025

Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en cocina

Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) en puertas de metal.



Mantenimiento a balcones de metal

Pintura en muros exteriores e interiores

Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)

Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RIRAL MIXTA BARRIO PANORAMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PANORAMA, SAN BENITO.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 03 - 3829 - 43	FECHA:	9/9/2025



Reparación de muro perimetral de block en cocina.

Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"

Sustitución de pila de cemento de dos lavadero

Sustitución de chapa

Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Consejos Educativos
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
E.O.R.M.
BARRIO PANORAMA II
SAN BENITO PETÉN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
EL PANORAMA
DIRECCIÓN
SAN BENITO, PETÉN