

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EQRM Ricardo Anderson <i>EQUM</i>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9na. Av 7-28 zona 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0066-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/09/2023



Foto 1: Profesional junto a director y presidente de OPF.



Foto 2: Piso rustico en mal estado



Foto 3: Muro portante de madera



Foto 4: parte de estructura de techo de madera



Foto 5: Vista frontal en donde se realizará el remozamiento de gradas



Foto 6: Parte de Muro dañado



Marlon Javier Pá Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOBM Ricardo Anderson <i>EDUM</i>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9na. Av 7-28 zona 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0066-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/09/2023



Foto 7: vista interior de cocina con muro sobre puesto de maderia y lamina mal puesta



Foto 8: Profesional realizando la evaluación del establecimiento



Foto 9: Mesa de trabajo de madera



Foto 10: Muro totalmente dañado y con mucha humedad



Foto 11: lamina con filtraciones y agujeros.



Foto 12: Puerta en mal estado con marcas de corrosión y con agujeros.

[Firma]
Firma y sello del **RICARDO ANDERSON**
CONSEJO EDUCATIVO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESCUELA OFICIAL
URBANA MIXTA

[Firma]
Marlon Javier Pú Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa