

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                        |                                |                                 |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ           | MUNICIPIO:                     | COBAN                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERIO CACAHUILA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO CACAHUILA, COBAN, A. V. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-01-0083-43          | FECHA:                         | 13 DE MAYO DE 2024              |



Foto 1: SUSTITUCION DE PARED DE MADERA POR PARED DE BLOCK




Foto 2: SUSTITUCION DE PAREDES.



Foto 3: SUSTITUCION DE COLUMNAS Y DE PARED.



Foto 4: SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA POR VENTANAS DE METAL CON VIDRIOS.




Foto 5: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINAS



Foto 6: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE LAMINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Representante la OPF  
COBAN, A.V.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público