

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sonté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0100-43	FECHA:	28/08/2024



Foto1: se trabajó el piso de aulas con la ayuda de padres de familia, incluso se tuvo que trabajar en horas de la noche.



Foto 2: Se instaló techo de buena calidad con costaneras y vigas de la medida solicitada.



Foto 3: cada detalle del trabajo de cambio de techo se llevó a cabo con normalidad y coordinando con la opf el trabajo.



Foto 4: las aulas tomaron nueva vida ya que el techo que tenían ya estaba muy gastado, se pudo instalar costaneras y tuvos cuadrangulares de alta calidad.



Foto 5: Las condiciones de aulas antes de los trabajos estaban en mal estado, se tuvo al necesidad de hacer cambios de fondo en la estructura de los mismos.



Foto 6: el cambio de piso de aulas era ya necesario que por años estuvo en condiciones precarias.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
ALDEA SONTÉ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ALDEA SONTÉ
COBÁN ALTA VERAPAZ

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sonté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0100-43	FECHA:	28/08/2024



Foto 19: la restauración del piso de aulas lleva trabajo y dedicación porque realmente ya estaba en deficiente presentación.



Foto 20: Se cambió el techo de aulas con medidas de 9 metros por 9mts. Así como aulas de 8 x 7.50 metros.



Foto 21: se modificó el entechado e un módulo de dos aulas con medidas de 17 metros por 8 metros.



Foto 22: se utilizaron materiales que aportaron los padres de familia para solventar los trabajos.



Foto 23: para el cambio de entechado se usaron materiales de calidad recomendados por el arquitecto.



Foto 24: fue importante contar con herreros para que el trabajo se realizara de manera profesional.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR
E.O.R.M.
ALDEA SONTÉ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ALDEA SONTÉ