



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA NUEVO AQUIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVO AQUIL, COBÁN ALTA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0232-43	FECHA:	09 DE MAYO DE 2024



FOTO 1. Techo en mal estado .



FOTO 2. En otro perspectiva en mal estado del modulo 1



FOTO 3. Se pintaran las costaneras



FOTO 4. Aquí se muestra el deterioro de la laminas del primer modulo.



FOTO 5. Aulas en mal estado, se necesita pintar las paredes.



FOTO 6. Se muestra el estado de la pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA NUEVO AQUIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVO AQUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0232-43	FECHA:	23 de abril de 2024



FOTO 1. Puerta 1, en mal estado, módulo 2.



FOTO 2. Techo en mal estado, módulo 2.



FOTO 3. Techo módulo 2 en mal estado



FOTO 4. Puerta 2, en mal estado, módulo 2.



FOTO 5. Ventanales en mal estado, módulo 2.



FOTO 6. Techo en mal estado, módulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA NUEVO AQUIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVO AQUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0232-43	FECHA:	10/04/2024



Foto 1: Aquí se muestra el estado de las paredes de tres módulos en la actualidad.



Foto 2: Aquí se muestra el mal estado de las láminas de tres módulos.



Foto 3: Aquí se muestra el deterioro de las láminas y vigas de madera de un módulo.



Foto 4: Aquí se muestra el estado de la pared de un módulo que necesita repello.



Foto 5: Aquí se muestra el deterioro de las láminas del segundo módulo en mal estado al igual la falta de repello.




Foto 6: Aquí puede observarse el estado de las puertas que ya necesitan cambio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA NUEVO AQUIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVO AQUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0232-43	FECHA:	09 DE MAYO DE 2024.



FOTO 1. Puerta 1, en mal estado, módulo 2.



FOTO 2. Techo en mal estado, módulo 2.



FOTO 3. Techo módulo 2 en mal estado



FOTO 4. Puerta 2, en mal estado, módulo 2.



FOTO 5. Ventanales en mal estado, módulo 2.




FOTO 6. Techo en mal estado, módulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

