

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHINA BOQUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0262-43	FECHA:	22/10/2024



Foto1: proceso de gradas de concreto



Foto 2: culminación de gradas en frente del porton ingreso principal



Foto 3: Proceso de mantenimiento de muro perimetral



Foto 4: Muro perimetral frente a escuela



Foto 5: continuidad del muro perimetral



Foto 6: Culminación de muro perimetral en frente de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Tzo Chob



Firma y sello del Presidente de la O.E.P.

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea China boquil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0262-43	FECHA:	22/10/2024



Foto 1: proceso de mantenimiento de la cocina



Foto 2: Culminación de reparación de cocina y polleton de la cocina



Foto 3: Así fue el proceso de cerramiento de dos banos en módulos de aulas



Foto 4: Culminación de cerramiento de dos módulo de aulas



Foto 5: Mantenimiento de pinturas de interior y exterior de aula



Foto 6: Culminación de pintar el establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Tz' Chob

Firma y sello del Presidente de la COPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

