

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN SEBASTIAN EL CAOBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0317-43	FECHA:	viernes, 20 de septiembre de 2024



Foto1: Desmontaje y sustitución de estructura de madera por estructura de metal



Foto 2: Montaje, instalación y suministro de cubierta de laminas troqueladas.



Foto 3: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal.



Foto 4: Sustitución de ventanas de madera y malla, por balcones de metal.



Foto 5: Instalación de canales de metal con bajadas de pvc para agua pluvial y aplicación de pintura dos manos en exterior.



Foto 6: Aplicación de dos manos de pintura en exterior del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---