

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                       |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz                | MUNICIPIO:                     | Cobán                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cumunidad Rocja Uchil |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-01-0351-43               | FECHA:                         | 24/09/2024            |



Foto 1: Asi se inicio el trabajo de remozamiento.



Foto 2: Padres de familia emperajando el corredor del establecimiento.



Foto 3: fundicion de piso del corredor.



Foto 4: Asi se comenzó la criculacion del lava mano con blokc.



Foto 5: En proceso del la circulacion del lava manol.



Foto 6: Circulacion del lavamanos con block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la ORE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

