

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHINAJACOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0389-43	FECHA:	viernes, 20 de septiembre de 2024



Foto 1: Sustitución e instalación de piso liso por piso ceramico



Foto 2: La sustitución del piso liso se realizara debido al deterioro que a sufrido por el paso de los años.



Foto 3: Aplicación a dos manos de pintura en el exterior del establecimiento.



Foto 4: Aplicación a dos manos de pintura en interior del establecimiento.



Foto 5: Sustitucion de puertas de madera por puertas de metal para la cocina del establecimiento



Foto 6: Sustitución de ventanas de madera y malla por balcones de metal para cacina del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de E.O.P.M.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

