

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristobal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Panquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-1498-43	FECHA:	5/09/2024



Foto1: Fabricacion e instalacion de balcones de metal



Foto 2: Instalacion de piso ceramico en el aula.



Foto 3: Cernido de paredes con monocapa interior y exterior del aula.



Foto 4: Sustitucion pared de letrina de lamina por blocks(letrinas).



Foto 5: Mejoramiento de polleton e instalacion de plancha y pila.



Instalacion, puerta, ventana, piso ceramico y pintura de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
---	--

