



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-9649-43	FECHA:	5/09/2024



Foto 1: Sustitución de muro y/o paredes de lámina por mampostería formal (incluye piedra, arena de fundición, hierro, alambre de amarre, block, cemento).



Foto 2: Sustitución de estructura de madera, por estructura de metal para mayor vida útil.



Foto 3: Sustitución de lámina acanalada en mal estado por lámina troquelada aluzinc (cubierta de lámina).



Foto 4: Mejoramiento de torta de piso de concreto (incluyendo arena, cemento y electro maya).



Foto 5: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal.



Foto 6: Fabricación e instalación de puerta de metal para acceso a aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---