

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BEMPEC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-1582-43	FECHA:	OCTUBRE 22 DE 2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE VENTANAS A PCV



FOTO 1.2: SUSTITUCION DE VENTANAS A PCV



FOTO 1: SUSTITUCION DE BALCONES



FOTO 1.2: SUSTITUCION DE BALCONES



FOTO 1: SUSTITUCION DEL SISTEMA ELECTRICO



FOTO 1.2: SUSTITUCION DEL SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BEMPEC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-1582-43	FECHA:	OCTUBRE 22 DE 2024



FOTO 1: SUSTITUCION DEL SISTEMA ELECTRICO



FOTO 1.2: SUSTITUCION DEL SISTEMA ELECTRICO



FOTO 1: SUSTITUCION DE PISO A CERAMICO



FOTO 1.2: MEJORAMIENTO DE COCINA



FOTO 1: SUSTICION DE CANAL BAJADA DE AGUA PLUVIAL



FOTO 1.2 : SUSTICION DE CANAL BAJADA DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BEMPEC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-1582-43	FECHA:	OCTUBRE 22 DE 2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE VENTANAS DE LA COCINA



FOTO 1.2: SUSTITUCION DE VENTANAS A PVC



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINAS DE SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 1.2: ENTECHADO DE LAMINA DE SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 1: MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRAL, LADO PONIENTE



FOTO 1.2 : MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRAL, PONIENTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

