

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Tamahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Guaraxul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0008-43	FECHA:	27 de septiembre



Foto 1: Instalación de lámina y estructura metálica calibre 26.



Foto 2: Cambio en techos en las aulas para evitar el flujo de agua.



Foto 3: Reparación del porton.



Foto 4: Puertas restructuradas.



Foto 5: Muro perimetral remodelado y reforzado.



Foto 6: Muro perimetral circulado con malla y estructura metálica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angel David Irujo

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

