

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEQUIB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0284-43	FECHA:	26 DE JULIO DE 2024



Foto 1: Desinstalación de cubierta de lámina en área de cocina.



Foto 2: Cubierta de lámina desinstalada e inicio de trabajos de mantenimiento a estructura de techo en aulas 1 y 2.



Foto 3: Trabajos de mantenimiento y sustitución de puertas de metal y madera.



Foto 4: Reparación de repello y cernido en paredes de aulas.




Foto 5: Reparación de paredes de block.



Foto 6: Pintura de Balcones de Ventanas de Dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público