

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEQUIB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0284-43	FECHA:	14 DE OCTUBRE DE 2024



Foto1: Aulas 1 y 2 Cubierta de Lámina Troquelada Calibre 26 instalada, Balcón y Ventana terminados.



Foto 2: Parte internade aulas con cubierta de lámina troquelada instalada y estructura de metal con mantenimiento aplicado.



Foto 3: Puertas de metal instaladas, paredes de block terminadas y aplicación de pintura.




Foto 4: Paredes con cernido aplicado, pintura y balcones instalados.



Foto 5: Ambiente interno de las aulas intervenidas con pintura aplicada.



Foto 6: Aulas y Dirección intervenidas con sustitución de lámina, mantenimiento de estructura de techo, paredes, balcones, ventanas y aplicación de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---