

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ABJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-6746-43	FECHA:	12/09/2024



Foto 1: Desmantelamiento de las láminas de zinc en la parte de atrás de las aulas.



Foto 2: La totalidad de láminas de zinc están siendo sustituidas por láminas troqueladas calibre 26.



Foto 3: Parte frontal de la escuela donde están siendo desinstaladas las láminas de zinc deterioradas y oxidas.



Foto 4: Las puertas de metal anteriores de los servicios sanitarios fueron retirados por encontrarse en mal estado y deterioras.



Foto 5: Techado de la parte trasera de la escuela siendo desmantelado.



Foto 6: Techado una de las aulas donde presentaba agujeros en las láminas están siendo desmanteladas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Yolanda caal Ich

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

