

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ABJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-6746-43	FECHA:	2/10/2024



Foto 1: Vista general de la parte de atrás de las aulas con la instalación de láminas troqueladas calibre 26.



Foto 2: Vista exterior del módulo con la instalación de láminas troqueladas calibre 26.



Foto 3: Panorama actual de la escuela con los trabajos de remozamiento realizados, instalación de canales y bajadas de agua, sustitución de puertas de metal y aplicación de pintura en paredes exteriores e interiores.



Foto 4: Instalación de nuevas puertas de metal en los servicios sanitarios.



Foto 5: Techado nuevo con la instalación de lámina troqueladas calibre 26 en la parte trasera de la escuela.



Foto 6: Vista interior de una de las aulas donde presentaba deterioro de las láminas, fueron sustituidas con laminas troqueladas calibre 26.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma Yolanda cad

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

