

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO RUBELTZUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RUBELTZUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0019-43	FECHA:	23/10/2024



Foto 1: Vista de los trabajos realizados de la continuidad de las aulas a realizar.



Foto 2: Vista del lugar en donde se colocaran las puertas de acceso de los estudiantes dentro de las diferentes aulas a realizar.



Foto 3: Vista de la instalación de las costaneras.



Foto 4: Estructura finalizada de las costaneras.



Foto 5: Vista del cambio de piso a las aulas culminadas.



Foto 6: Enlizado de piso de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfredo Tut Juc

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

