

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Miguel Tucurú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Setzaaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0024-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: Vista de trabajo en proceso



Foto 2: Vista de colocación de balcones



Foto 3: Sustitución de paredes de cocina debido a que se constato que por los años ya no se encontraban bien las mismas



Foto 4: Trabajo en proceso de la cocina



Foto 5: Trabajo en proceso de reparación del portón



Foto 6: Vista de trabajo de la entrada principal y muro perimetral por los padres de familia

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---