

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERIO RIO IMPOSIBLE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO IMPOSIBLE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1607-0118-43	FECHA:	PANZÓS A.V. 29 DE JULIO DEL 2024



Foto 1: En esta fotografía se puede observar la estructura Física, inicio de la obra



Foto 2: la obra esta a un 50% de seguimiento, muro y parales nuevas



Foto 3: la vigas y tijeras nuevas de metal



Foto 4: techo nuevo del edificio.



Foto 5: estructura nuava de la EORM CASERIO RIO IMPOSIBLE



Foto 6: vista general del nuevo edificio finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Rio Imposible

