

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD LOS NARANJALES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LOS NARANJALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1608-0100-43	FECHA:	15/07/2024



Foto 1: En esta imagen se observa la culminación del entechado del corredor y al fondo se observa la circulación de la escuela.



Foto 2: En esta fotografía se puede apreciar el mejoramiento de los baños y la intrusión del agua, en la terraza de los baños se colocó el tinaco para que falte el agua en la escuela.



Foto 3: Así se observa el cambio de entecha del corredor de la escuela donde las láminas sustituidas se encontraban en pésimas condiciones.



Foto 4: En esta fotografía se observar el mejoramiento del módulo III, se repelló la pared y también se procedió a pintar.




Foto 5: En esta fotografía se observa el mejoramiento de la cocina.



Foto 6: En esta fotografía se observa el entechado del corredor de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--