



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Sequixquib Candelaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sequixquib Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0257-43	FECHA:	9/04/2024



Foto 1: cambio de techos de la EORM para mejorar las condiciones del establecimiento.



Foto 2: La cocina requiere reparacion en toda su estructura



Foto 3 sustitucion estructura de madera por el estructura de metal.



Foto 4: reparacion de baños en toda su estructura.



Foto 5: el establecimiento muestra detereoro en lasparedes interiores y exteriores.



Foto 6: sustitucion de piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo

