

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Lucas Malcotal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-6946-43	FECHA:	



Foto 1: se observa la costanera de la escuela se cambio y se quedo al 100%



Foto 2: se observa la pared de la escuela esta pintada pero se quedo al 30% para terminar de pintar por motivo que no se alcanzo el dinero para comprar pintura



Foto 3: se observa la estructura y cubierto de lamina troquelada y se quedo al 100%



Foto 4: se observa el cambio de columna para porton de ingreso a la escuela y se quedo al 100%



Foto 5: se observa las vigas y costaneras de la escuela se cambio por la estructuras metalicas igualmente se quedo al 100%



Foto 6: se observa el cambio de porton de ingreso al establecimiento, se quedo al 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

