

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANDELARIA LAS PALMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0062-43	FECHA:	20 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: Reparación de canales y bajadas de agua pluvial




Foto 2: Reparación y cubierta de lámina




Foto 3: Reparación de estructura de techo



Foto 4: Reparación de canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANDELARIA LAS PALMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0062-43	FECHA:	20 DE AGOSTO DE 2024



Foto1: Reparación y cubierta de lámina

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la OPELAMA B.V.

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANDELARIA LAS PALMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0062-43	FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral por hundimiento



Foto 2: Reparación y cambio de losa de patio



Foto 3: Reparación de cocina



Foto 4: Pintura interior y exterior de instalaciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.P.E.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público B.V.



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANDELARIA LAS PALMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0062-43	FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2024



Foto1: Reparación y cubierta de lámina de baños



Foto 2: Estructura y cubierta de lámina en toda el área frontal de patio

Foto 3:

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

