

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PALMAR, ALDEA CHIRRUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0023-43	FECHA:	26 de diciembre 2024



Foto1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PALMAR, ALDEA CHIRRUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0023-43	FECHA:	26 de diciembre 2024



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OEF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PALMAR, ALDEA CHIRRUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0023-43	FECHA:	26 de diciembre 2024



Foto1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Escuela



Firma y Sello Director Centro Educativo Público