

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ EL CHOL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL POTRERO, SAN FELIPE Y EL CALVARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15 - 06 - 0002 - 43	FECHA:	09 DE MAYO DE 2024



Foto 1: Mejoramiento del muro perimetral en la parte de atrás de la escuela, pues se destruyó hace varios años.



Foto 3: Filtración de agua en una de las aulas del centro estudiantil.



Foto 2: Necesidad de colocar un techo en el patio de la escuela que se utiliza para actividades de Educación Física.



Foto 4: Mejoramiento de la cuneta para evitar la filtración de agua en el aula. (Foto 3)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <i>Florinda Cortés Colop</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---