

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SUQUINAY II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0035-43	FECHA:	29 DE MAYO DE 2024



Foto 1: Entechado de aula



Foto 2: Mejoramiento de Patio



Foto 3: Piso de Aula

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SUQUINAY II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0035-43	FECHA:	29 DE MAYO DE 2024



Foto 1: Ventanas parte frontal de aula Adicional



Foto 2: Puerta Adicional




Foto 3: Ventanal parte atrás de aula Adicional



Foto 4: Trabajando para la colocación de canaleta caída de agua Adicional


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público