



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

FRA-FGE-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INEB de telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío Nuevo Amanecer Pancoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	15-08-0142-45	FECHA	16/11/2024



Foto 1:



Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Amanecer Puncoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0142-45	FECHA:	26/10/2024



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Amanecer Pancos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0142-45	FECHA:	16/11/2024



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público