

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	Chimaltenango	MUNICIPIO	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea Paraxquin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	04-06-0324-43	FECHA	15 de mayo de 2024



Foto 1: Reparación de muro de contención



Foto 2: Reparación de muro de contención



Foto 3:



Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

Eduardo EE

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paraxquin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0324-43	FECHA:	15 de mayo de 2024



Foto 1: Muro de contención en mal estado



Foto 2: Muro de contención en mal estado



Foto 3: Muro de contención en mal estado

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eduardo 88

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paraxquin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0324-43	FECHA:	15 de mayo de 2024



Foto 1: Muro de contención en mal estado



Foto 2: Muro de contención en mal estado



Foto 3: Muro de contención en mal estado

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eduardo EE

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paraxquin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0324-43	FECHA:	15 de mayo de 2024



Foto 1: Muro de contención en mal estado



Foto 2: Muro de contención en mal estado



Foto 3: Muro de contención en mal estado



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eduardo EE

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paraxquin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0324-43	FECHA:	15 de mayo de 2024



Foto 1: Muro de contención en mal estado



Foto 2: Muro de contención en mal estado



Foto 3: Muro de contención en mal estado




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Eduardo EC</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

