

3a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-2087-43	FECHA:	1/03/2024



Foto 1: Fachada, cocina a intervenir y canal existente a la fecha



Foto 2: Fuego para cocinar alimentación servida, porque la cocina no reúne las condiciones adecuadas.



Foto 3: Preparando parte de la Alimentación servida.



Foto 4: Tres sanitarios existentes únicamente.



Foto 5: Cambio de red de drenaje de sanitarios, pila y cocina; buen porcentaje del existente va a un drenaje francés que está por colapsar.



Foto 6: Interior cocina existente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público