

| SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS |                                          | PREVIO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | DURANTE | <input type="checkbox"/> | POSTERIOR | <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:                       | Chimaltenango                            | MUNICIPIO:                     | El Tejar                            |         |                          |           |                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:         | Escuela Oficial Rural Mixta El Eucalipto | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Comunidad El Eucalipto              |         |                          |           |                          |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:         | 04-16-0007-43                            | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 11/04/2024                          |         |                          |           |                          |



Foto1  
Pintura de techo exterior (Cubierta de laminas)



Foto 2  
Pintura de techo exterior (Cubierta de laminas)



Foto 1  
Sustitución de lamina de bodega de 14 pies (Cubierta de laminas)




Foto 2  
Sustitución de lamina de bodega de 14 pies (Cubierta de laminas)




Foto 1  
Sustitución de costaneras de 4 x 4 pulgadas para columnas (Estructura de techo)



Foto 2  
Sustitución de costaneras de 4 x 4 pulgadas para columnas (Estructura de techo)

  
Luis Ramiro Alvarado Rosales  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma, Sello del Director del Centro Educativo Público





| SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS |                                          | PREVIO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | DURANTE | <input type="checkbox"/> | POSTERIOR | <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:                       | Chimaltenango                            | MUNICIPIO:                     | El Tejar                            |         |                          |           |                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:         | Escuela Oficial Rural Mixta El Eucalipto | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Comunidad El Eucalipto              |         |                          |           |                          |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:         | 04-16-0007-43                            | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 11/04/2024                          |         |                          |           |                          |



Foto1  
Sustitución de costaneras de 4x2 pulgadas para columnas (Estructura de techo)



Foto 2  
Sustitución de costaneras de 4x2 pulgadas para columnas (Estructura de techo)



Foto 1  
Cambio de 3 chapas (Puertas)



Foto 2  
Cambio de 3 chapas (Puertas)




Foto 1  
Colocación puertas de acceso (Puertas)



Foto 2  
Colocación puertas de acceso (Puertas)

  
Luis Ramiro Alvarado Rosales  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma, Sello del Director del Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

| SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS |                                          | PREVIO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | DURANTE | <input type="checkbox"/> | POSTERIOR | <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:                       | Chimaltenango                            | MUNICIPIO:                     | El Tejar                            |         |                          |           |                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:         | Escuela Oficial Rural Mixta El Eucalipto | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Comunidad El Eucalipto              |         |                          |           |                          |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:         | 04-16-0007-43                            | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 11/04/2024                          |         |                          |           |                          |



Foto 1  
Colocación vidrios (Ventanas)



Foto 2  
Colocación vidrios (Ventanas)



Foto 1  
Colocación de piso treinta y seis metros cuadrados (piso)



Foto 2  
Colocación de piso treinta y seis metros cuadrados (piso)




Foto 1  
Elaboración de una cuneta en entrada (Cunetas de concreto)



Foto 2  
Elaboración de una cuneta en entrada (Cunetas de concreto)

  
Luis Ramiro Alvarado Rosales  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma, Sello del Director del Centro Educativo Público





| SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS |                                          | PREVIO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | DURANTE | <input type="checkbox"/> | POSTERIOR | <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:                       | Chimaltenango                            | MUNICIPIO:                     | El Tejar                            |         |                          |           |                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:         | Escuela Oficial Rural Mixta El Eucalipto | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Comunidad El Eucalipto              |         |                          |           |                          |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:         | 04-16-0007-43                            | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 11/04/2024                          |         |                          |           |                          |



Foto 1  
Sustitución de siete sanitarios completos (Servicios sanitarios y accesorios)

Foto 2  
Sustitución de siete sanitarios completos (Servicios sanitarios y accesorios)




Foto 1  
Sustitución de un portón principal de 2.96x2.30 mts. (Mantenimiento a portones)

Foto 2  
Sustitución de un portón principal de 2.96x2.30 mts. (Mantenimiento a portones)




Foto 1  
Colocación de red de drenaje aguas pluviales (Reparación de red de drenaje y red de agua potable)

Foto 2  
Colocación de red de drenaje aguas pluviales (Reparación de red de drenaje y red de agua potable)

  
Luis Ramiro Alvarado Rosales  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma, Sello del Director del Centro Educativo Público






REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

| SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS |                                          | PREVIO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | DURANTE | <input type="checkbox"/> | POSTERIOR | <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:                       | Chimaltenango                            | MUNICIPIO:                     | El Tejar                            |         |                          |           |                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:         | Escuela Oficial Rural Mixta El Eucalipto | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Comunidad El Eucalipto              |         |                          |           |                          |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:         | 04-16-0007-43                            | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 11/04/2024                          |         |                          |           |                          |

|                                                                                                        |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                      |
| Foto 1<br>Red agua potable (Reparación de red de drenaje y red de agua potable)                        | Foto 2<br>Red agua potable (Reparación de red de drenaje y red de agua potable)                        |
|                     |                    |
| Foto 1<br>Culminación de muro perimetral con fundición de columna horizontal (Cerco o muro perimetral) | Foto 2<br>Culminación de muro perimetral con fundición de columna horizontal (Cerco o muro perimetral) |
|                     |                    |
| Foto 1<br>Culminación de muro perimetral con malla, (Cerco o muro perimetral)                          | Foto 2<br>Culminación de muro perimetral con malla, (Cerco o muro perimetral)                          |

  
Luis Ramiro Alvarado Rosales  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma, Sello del Director del Centro Educativo Público





| SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS |                                          | PREVIO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | DURANTE | <input type="checkbox"/> | POSTERIOR | <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:                       | Chimaltenango                            | MUNICIPIO:                     | El Tejar                            |         |                          |           |                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:         | Escuela Oficial Rural Mixta El Eucalipto | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Comunidad El Eucalipto              |         |                          |           |                          |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:         | 04-16-0007-43                            | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 11/04/2024                          |         |                          |           |                          |



Foto 1  
Culminación de muro perimetral con tubos de hierro galvanizado (Cercos o muros perimetrales)




Foto 2  
Culminación de muro perimetral con tubos de hierro galvanizado (Cercos o muros perimetrales)



Foto 1  
Fundición de losa en patio veinticinco metros cuadrados (Losa de patio)



Foto 2  
Fundición de losa en patio veinticinco metros cuadrados (Losa de patio)



Foto 1  
Construcción cisterna 1.50 metros de altura por 2 metros de ancho y largo (Reparación y mantenimiento de cisterna/ depósito de agua)




Foto 2  
Construcción cisterna 1.50 metros de altura por 2 metros de ancho y largo (Reparación y mantenimiento de cisterna/ depósito de agua)

Luis Ramiro Alvarado Rosales  
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y sello del Director del Centro Educativo Público





| SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS |                                          | PREVIO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | DURANTE | <input type="checkbox"/> | POSTERIOR | <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:                       | Chimaltenango                            | MUNICIPIO:                     | El Tejar                            |         |                          |           |                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:         | Escuela Oficial Rural Mixta El Eucalipto | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Comunidad El Eucalipto              |         |                          |           |                          |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:         | 04-16-0007-43                            | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 11/04/2024                          |         |                          |           |                          |



Foto 1  
Sustitución de estufa industrial de tres hornillas (Reparación o sustitución de área de cocina)



Foto 2  
Sustitución de estufa industrial de tres hornillas (Reparación o sustitución de área de cocina)



Foto 1  
Sustitución ollas aluminio tamaño grande (Reparación o sustitución de área de cocina)



Foto 2  
Sustitución ollas aluminio tamaño grande (Reparación o sustitución de área de cocina)




Foto 1  
Sustitución ollas aluminio tamaño mediana (Reparación o sustitución de área de cocina)



Foto 2  
Sustitución ollas aluminio tamaño mediana (Reparación o sustitución de área de cocina)

  
Luis Ramiro Alvarado Rosales  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma, Sello del Director del Centro Educativo Público





| SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS |                                          | PREVIO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | DURANTE | <input type="checkbox"/> | POSTERIOR | <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:                       | Chimaltenango                            | MUNICIPIO:                     | El Tejar                            |         |                          |           |                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:         | Escuela Oficial Rural Mixta El Eucalipto | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Comunidad El Eucalipto              |         |                          |           |                          |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:         | 04-16-0007-43                            | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 11/04/2024                          |         |                          |           |                          |



Foto 1  
Sustitución de ollas de aluminio tamaño pequeña (Reparación o sustitución de área de cocina)



Foto 2  
Sustitución de ollas de aluminio tamaño pequeña (Reparación o sustitución de área de cocina)



Foto 1  
Sustitución de cilindro para gas (Reparación o sustitución de área de cocina)



Foto 2  
Sustitución de cilindro para gas (Reparación o sustitución de área de cocina)




Foto 1  
Sustitución de licuadoras (Reparación o sustitución de área de cocina)



Foto 2  
Sustitución de licuadoras (Reparación o sustitución de área de cocina)

  
Luis Ramiro Alvarado Rosales  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma, Sello del Director del Centro Educativo Público





| SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS |                                          | PREVIO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | DURANTE | <input type="checkbox"/> | POSTERIOR | <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:                       | Chimaltenango                            | MUNICIPIO:                     | El Tejar                            |         |                          |           |                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:         | Escuela Oficial Rural Mixta El Eucalipto | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Comunidad El Eucalipto              |         |                          |           |                          |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:         | 04-16-0007-43                            | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 11/04/2024                          |         |                          |           |                          |



Foto 1  
Sustrucción de procesadoras de verdura (Reparación o sustitución de área de cocina)



Foto 2  
Sustrucción de procesadoras de verdura (Reparación o sustitución de área de cocina)



Foto 1  
Sustrucción de cuchillos (Reparación o sustitución de área de cocina)



Foto 2  
Sustrucción de cuchillos (Reparación o sustitución de área de cocina)




Foto 1  
Sustrucción de tablas de plástico para picar (Reparación o sustitución de área de cocina)



Foto 2  
Sustrucción de tablas de plástico para picar (Reparación o sustitución de área de cocina)

  
Luis Ramiro Alvarado Rosales  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma, Sello del Director del Centro Educativo Público

