

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	☐	☐	☒
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Eucalipto	MUNICIPIO: El Tejar		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-16-0007-43	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Comunidad El Eucalipto		
		FECHA DE LA INSPECCIÓN: 02/08/2024		



Foto 1
Suministro e instalación de puerta de metal de 100cm x 114 cm.



Foto 1
Suministro e instalación de puerta de metal de 100cm x 114 cm.




Foto 1
Suministro e instalación de puerta de metal de 110cm x 159cm con estructura metálica para cerrar todo el espacio debajo de las gradass.



Foto 2
Suministro e instalación de puerta de metal de 110cm x 159cm con estructura metálica para cerrar todo el espacio debajo de las gradass.




Foto 1
Servicio de demolición de columna, reparación de techo y extracción de ripio.



Foto 2
Servicio de demolición de columna, reparación de techo y extracción de ripio.

Luis Ramiro Alvarado Rosales
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello del Director del Centro Educativo Público




REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS


PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	☐	☐	☒
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Eucalipto	MUNICIPIO: El Tejar		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-16-0007-43	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Comunidad El Eucalipto		
		FECHA DE LA INSPECCIÓN: 02/08/2024		

	
Foto 1 Cajas de captación con base de ladrillo y rejillas.	Foto 1 Cajas de captación con base de ladrillo y rejillas.
	
Foto 1 Servicio de traslado y conexión de pila y chorro independiente.	Foto 2 Servicio de traslado y conexión de pila y chorro independiente.
	
Foto 1 Terminación de muro perimetral	Foto 2 Terminación de muro perimetral


Luis Ramiro Alvarado Rosales
Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma, Sello del Director del Centro Educativo Público




REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS


PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO ☐	DURANTE ☐	POSTERIOR ☒
DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	El Tejar	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Eucalipto	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad El Eucalipto	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-16-0007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	02/08/2024	

	
Foto 1 Fundición de 110 mts2 de loza de patio y entrada	Foto 1 Fundición de 110 mts2 de loza de patio y entrada
	
Foto 1 Cambio de chapas de puerta	Foto 2 Cambio de chapas de puerta
	
Foto 1 Desmontaje de inodoros existentes e instalación de nuevos inodoros.	Foto 2 Desmontaje de inodoros existentes e instalación de nuevos inodoros.


Luis Ramiro Alvarado Rosales
Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma, Sello del Director del Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS


PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	DURANTE	POSTERIOR
		☐	☐	☒
DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	El Tejar	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Eucalipto	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad El Eucalipto	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-16-0007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	02/08/2024	

	
Foto 1 Nivelación de torta de 52 mts2	Foto 1 Nivelación de torta de 52 mts2
	
Foto 1 Desmontaje de llave de lavamanos existente e instalación de manguera de abasto y llave de lavamanos nueva.	Foto 2 Desmontaje de llave de lavamanos existente e instalación de manguera de abasto y llave de lavamanos nueva.
	
Foto 1 Instalación de piezas de vidrio	Foto 2 Instalación de piezas de vidrio


Luis Ramiro Alvarado Rosales
Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma, Sello del Director del Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO ☐	DURANTE ☐	POSTERIOR ☒
DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO: El Tejar		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Eucalipto	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Comunidad El Eucalipto		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-16-0007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN: 02/08/2024		



Foto 1
Instalación de energía eléctrica para alimentación de bomba

Foto 1
Instalación de energía eléctrica para alimentación de bomba



Foto 1
Instalación de bomba de agua y cisterna

Foto 2
Instalación de bomba de agua y cisterna



Foto 1
Instalación de portón de ingreso

Foto 2
Instalación de portón de ingreso


Luis Roldán Alvarado Rosales
Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma, Sello del Director del Centro Educativo Público

