

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA PLANES DE SAN JOSÉ, ALDEA PETAPILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0181-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 1: Muro desplomado luego de retirar árbol de min que se encontraba a la par del muro sección 1 del muro perimetral



Foto 2: Retiro de raíz de árbol de min



Foto 3: Reparación de muro perimetral



Foto 4: Retiro de malla y limpieza sección 2 del muro




Foto 5: Sanjeo de columnas de refuerzo



Foto 6: Muro en reparación, secciones 1 y 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA PLANES DE SAN JOSÉ, ALDEA PETAPILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0191-43	FECHA:	9/12/2024



Foto 1: Limpieza de la sección 3 del muro



Foto 2: Verificación de estado de pared sección 3



Foto 3: Colocación de columnas sección 3



Foto 4: Colocación de columnas sección 3



Foto 5: Reparación y ampliación de muro perimetral sección 3



Foto 6: Muro en reparación sección 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA PLANES DE SAN JOSÉ, ALDEA PETAPILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0191-43	FECHA:	9/12/2024



Foto 1: Obra con residuos del trabajo



Foto 2: Escombros después de la obra



Foto 3: Resguardo de la electromalla retirada del muro



Foto 4: Escombros en la obra



Foto 5: Extracción de ripio



Foto 6: Extracción de ripio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público