

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Héctor Manuel Vasquez J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Maraxcó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1165-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: REPARACIÓN, CORTE DE MURO, FUNDICIÓN, CERNIDO Y PINTURA.



Foto 2: REPARACIÓN DE CIELO FALSO, CABLEADO, LÁMPARAS Y APAGADORES.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE ALUMINIO, REPARACIÓN Y REFUERZO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTA, TECHO, CABLEADO ELÉCTRICO, LÁMPARA, TOMACORRIENTE Y APAGADOR.



Foto 5: REPARACIÓN DE PUERTA



Foto 6: FUNDICIÓN EN PARED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Díaz Firma y sello del Presidente de la OPF	Escuela Oficial Rural Mixta Héctor Manuel Vasquez Jornada Vespertina Aldea Maraxcó, Chiquimula Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--