


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Caserio Tasharjá Abajo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tasharjá Abajo, Aldea Tasharjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0006-42	FECHA:	26/02/2024



Sustitución de Láminas



Mantenimiento a estructura de puertas



Pintura en exterior e interior



Muro perimetral de malla y reparación de pasillo




Sustitución de Lámparas y reparación de cableado eléctrico



Sustitución de estructura de ventanas y vidrios por ventanas corredizas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Caserio Tasharjá Abajo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tasharjá Abajo, Aldea Tasharjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0006-42	FECHA:	26/02/2024



Instalación de canales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

