

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea San Antonio Lajas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio Lajas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0129-43	FECHA:	20/802/2024



Foto 1: Los baños fueron totalmente cambiados por tazas nuevas, lavables, solo falta la pintura.



Foto 2: La tubería de los inodoros esta siendo cambiada totalmente.



Foto 3: El baño ciego que estaba inservible fue eliminado para mejorar el aspecto de los inodoros nuevos.



Foto 4: La tubería de agua para uso diario de nuestros niños esta siendo mejorada.



Foto 5: Las puertas del servicio sanitario se les esta dando un reforzamiento con el mantenimiento.



Foto 6: Las gradas de la cancha estan siendo remodeladas totalmente de igual forma la malla que protege a nuestra escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público