

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN ANTONIO LAJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 - 03 - 2064 - 45	FECHA:	9/05/2024



Foto 1: Reparación de Baños.



Foto 2: Reparación de Chapa de Puerta.



Foto 3: Cambio de Pintura de Puerta.



Foto 4: Reparación gradas de acceso.




Foto 5: Mejoramiento camino de acceso.



Foto 6: Reparación de Acera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE
ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
SAN JUAN ERMITA

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
SAN ANTONIO LAJAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN ANTONIO LAJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 - 03 - 2064 - 45	FECHA:	9/05/2024



Foto 7: Reparación Rampa de Acceso.



Foto 8: Reparaación Rampa de Acceso.



Foto 9: Reparación de Canales.



Foto 10: Reparación de Techo.



Foto 11: Reparación de cables de energía eléctrica.



Foto 12: Reparación rampa de acceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	---