

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN ANTONIO LAJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 - 03 - 2064 - 45	FECHA:	28/05/2024



Foto 1: Reparación de Baños.



Foto 2: Reparación de Chapa de puerta.



Foto 3: Cambio de Pintura de Puerta.



Foto 4: Reparación gradas de acceso.



Foto 5: Mejoramiento camino de acceso.



Foto 6: Reparación de Acera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN ANTONIO LAJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 - 03 - 2064 - 45	FECHA:	28/05/2024



Foto 7: Reparación Rampa de Acceso.



Foto 8: Reparación Rampa de Acceso.



Foto 9: Reparación de Canales.



Foto 10: Reparación de Techo.



Foto 11: Reparación de cables de energía eléctrica.



Foto 12: Reparación rampa de acceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
--	---