

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Tizamarté, Aldea El Tesoro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tizamarté, Aldea El Tesoro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0237-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina canalada.



Foto 2: Sustrucción de estructura de madera por estructura metálica.



Foto 3: Mantenimiento a puertas metálicas.



Foto 4: Sustrucción de portón metálico.



Foto 5: Mantenimiento de balcones metálicos.



Foto 6: Instalación de balcones metálicos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Tizamarté, Aldea El Tesoro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tizamarté, Aldea El Tesoro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0237-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 1: Instalación de balcones metálicos.



Foto 2: Instalación de balcones metálicos.



Foto 3: Pintura de interior de aulas.



Foto 4: Pintura de exterior de aulas.



Foto 5: Reparación de muro perimetral y columnas del mismo.



Foto 6: Reparación de muro perimetral y malla galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

