

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jicaró Cubiletes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0377-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina y estructura de metal



Foto 2: Pintura para puerta



Foto 3: Pintura para puerta



Foto 4: Sustrucción de piso



Foto 5: Pintura para portón



Foto 6: Sustrucción de Pila de concreto para niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dexsi Arias
Dexsi Lisbeth Arias

Firma y sello del Presidente de la OPF



Andy Maria Recinos Pinto

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jicaró Cubiletes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0377-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 7: Pintura de interior y exterior



Foto 8: Pintura de interior y exterior



Foto 9: Sustitucion de sanitario



Foto 10: Sustitucion de pila de concreto



Foto 11: Sustitucion de plancha



Foto 12: Sustitucion de chimenea

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deysi Arias
 Deysi Lisbeth Arias G...
 Firma y sello del Presidente de la OPF



Sandy María Recinos
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jicaro Cubiletes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0377-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 13: Sustrucción de Canal



Foto 14: Sustrucción de canal




Foto 15: Sustrucción de sistema eléctrico



Foto 16: Sustrucción de Pila



Foto 17: Pintura para Porton



Foto 18: Sustrucción de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deysi Arias
Deysi Lisbeth Arias Cejudo

Firma y sello del Presidente de la OPF



Sindy María Recinos Pinto

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

