

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIQUEINALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 156 Y 162 PRIMERA CALLE Y 5TA AVENIDA COLONIA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-0029-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	24/06/2024



Foto 7: Se le dará el mantenimiento adecuado a la plancha existente de la estufa de leña rural, ya que aun se encuentra en buen estado.



Foto 8: Mejoramiento de modulo de cocina, incluye remozamiento de estufa de leña rural, muebles de concreto fijo y azulejo, proceso de construcción de la chimenea.



Foto 9: Mantenimiento a estructura de soporte de metal (lijado, pintura anticorrosiva) en el módulo de cocina.



Foto 10: Cambio e instalación de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26, incluye tornillo. Láminas y capotes preparados para iniciar su instalación.



Foto 11: Sellado de gnetas y fisuras en muros. Avance en su proceso de ejecución.



Foto 12: Material electrico usado durante el suministro e instalación de sistema eléctrico iluminación y fuerza (incluye ducto y/o tubos de PVC, cajas octogonales, abrazaderas, cables, interruptores, tomacorrientes dobles, plafonera con foco ahorrador de alta potencia).

Firma y sello del residente de la OPP



Firma, Sello y Co. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIQUINALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 156 Y 162 PRIMERA CALLE Y 5TA AVENIDA COLONIA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-0029-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	24/06/2024



Foto 1: Bodega resto de artefactos sanitarios nuevos listos para su colocación. Avance en su proceso.



Foto 2: Reparación y mejoramiento de servicios sanitarios, incluye reparaciones, cambio de tubería, artefactos y muebles fijos de concreto (migitorio) y azulejo. Recorrido para verificar el avance de los trabajos.



Foto 3: Evaluadora de campo supervisa la conexión de algunos artefactos sanitarios que ya se encuentran colocados. Avance en proceso.



Foto 4: Herrería, Reparación y mantenimiento de puertas (0.64 m x 1.50 m) para el módulo de servicios sanitarios. Proceso de lijado.



Foto 5: Cambio e instalación de pila de dos lavaderos, pilas ya en el establecimiento listas para su instalación. Se ubicará en galería a un costado de los servicios sanitarios.



Foto 6: Mejoramiento de modulo de cocina, incluye remozamiento de estufa de leña rural, muebles de concreto fijo y azulejo. Fundición de losas y colocación de Azulejo.

Firma y sello del representante de la OPF

CONSEJO EDUCATIVO

SIQUINALA ESCUINTLA

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Evaluador de Campo