

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0413-43	FECHA:	16/12/2024



Foto1: Cambio de lámina en salones y corredor de preprimaria.



Foto 2: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños.



Foto 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 4: Reparación de sistema eléctrico



Foto 5: Mantenimiento en barandal



Foto 6: : Mantenimiento en puerta de balcón, hacia el segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Erica la sena Bran
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0413-43	FECHA:	16/12/2024



Foto1: Cambio de lámina en salones y corredor de preprimaria.



Foto 2: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños.



Foto 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 4: Reparación de sistema eléctrico



Foto 5: Mantenimiento en barandal



Foto 6: : Mantenimiento en puerta de balcón, hacia el segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Erica laresena Bran
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0413-43	FECHA:	16/12/2024



Foto1: Sustitución de inodoros



Foto 2: Sustitución de tubería PVC



Foto 3: Repello en salón de clases



Foto 4: Sustitución de plafoneras



Foto 5: Sustitución de mingitorios



Foto 6: : Reparación de plancha de concreto en patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Esica la suma Bran R
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

